




























# Bombas hidráulicas de dirección

Nº de parte	Foto anterior	Foto posterior	Características
7E0422154			Amarok
504184270			Ducato
49110-EB700			Frontier
57100-4F100			Frontier
HILUX 2.8			HILUX 2.8
9617753380			Jumper Ducato Boxer
MR992873			L200
46460675			Master Ducato
573			Ranger Giro Izquierdo

577			Ranger S10 - 2.5 - 2.8
5410019810-S10			S10 - Captiva
0064667801			Sprinter con polea
0024667501			Sprinter con reservorio
44310-OK040			Toyota Hilux
TNF			Transit

loading